



T.C.
ULA TIRMA VE ALTYAPI BAKANLI I
Denizcilik Genel M¼d¼rl¼ ü

Sayı : E-80368960-105.02.01-143970

11.02.2022

Konu : Y¼ksekte alıřma Uygulamaları Hk.

DAĐITIM YERLERİNE

BilindiĐi üzere son g¼nlerde gemilerde yařanan ve iki denizcimizin hayatını kaybetmesi ile sonulanan elim kazalar denizcilik camiasını derinden etkilemiř, s¼z konusu kazaların önlenmesi hususunda uygulanan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliĐi hasıl olmuřtur. İdaremiz bu tür kazaların önüne geilebilmesi ve benzeri olayların tekrar yařanmaması adına gerekli tüm önlemleri almak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli giriřimlerde/alıřmalarda bulunmakta olup, bu kapsamda in Halk Cumhuriyeti'nde vuku bulan hadise Uluslararası Denizcilik Örg¼tü (IMO)'nun "İnsan Faktörü, EĐitim ve Vardiya Tutma" (HTW 8) alt komite toplantısında gündeme getirilmiřtir.

Pilot transfer düzenlemeleri ile armıhların teknik durumları ve bakım tutumları uluslararası kurallar kapsamında İdaremiz ile İdaremiz tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca Türk Bayraklı gemilerde yapılan ön sörvey, program dıřı sörvey ve benzeri denetimlerde ve ayrıca ¼lkemiz limanlarına uğrak yapan yabancı bayraklı gemilere İdaremiz uzmanlarınca gerekleřtirilen Liman Devleti Denetimlerinde titizlikle kontrol edilmektedir.

Gelinen noktada, s¼z konusu kazaların standart altı, bakım tutumu yetersiz, uygun donatılmamıř pilot merdivenlerinin/armıhların kullanımının yanı sıra aĐırlıklı olarak, yüksek düzeyde risk barındıran armıh üzerinden draft okuma, yüksekte alıřma, bordada alıřma ve pilot armıhı ile borda iskelesi kombinasyonunun donatılması iřlemlerinde gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklandıĐı gör¼lmekte olup, bu durum bahse konu iř ve iřlemlerde emniyet tedbirlerinin itina ile uygulanması gerekliliĐini ortaya koymuřtur.

Bu erevede, özellikle son g¼nlerde gemi armıhlarından d¼řme sonucunda meydana gelen elim kazaların önüne geebilmek ve bu konudaki farkındalıĐı artırmak amacı ile ařaĐıda yer alan hususların gemi iřletici firmaları tarafından filolarında bulunan gemilere sirk¼le edilmek suretiyle uygulanmasının saĐlanması gerekmektedir:

- * Pilot transfer düzenlemelerinin/armıhların IMO Res. A.1045(27) sirk¼lerine uygun olarak donatılması ve bakım tutumlarının planlı bakım sistemine göre yapılması,
- * Draft okumada kullanılan armıhlar ile bordada alıřma faaliyetlerinde kullanılan tehizatın emniyetli durumda olduĐunun kontrol¼ ile bakım tutumlarının uygun aralıklarla yapılması,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmı tr.

Do rulama Kodu: 5F889271-D35C-4B48-AD82-354BE1B8AC57

Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylı Caddesi No:5 06338 Emek / ankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için:Koray KORKMAZ
Denizcilik Sörvey M¼hendisi



* Söz konusu ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak gemi Emniyetli Yönetim Sistemi manuelinde Yüksekte Çalışma, Bordada Çalışma veya kendine özgü hazırlanmış bölüm içerisinde eğitim ihtiyacı ile alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması,

* Gemi Emniyetli Yönetim Sisteminde söz konusu husus ile ilgili olarak belirlenen tedbirler kapsamında personele teorik & uygulamalı eğitimlerin verilmesi, eğitimlerin tüm personel tarafından imza altına alınması,

* Çarmıh vasıtasıyla draft okunması işlemlerinde meydana gelen kazalar konusunda alınması gereken tedbirlerin gemi Emniyet Komitesi toplantılarında değerlendirilmesinin sağlanması,

* Özellikle çarmıh kullanılarak draft okunması, bordada çalışma, yüksekte çalışma gibi riskli operasyonlarda gemiadamı ile eş zamanlı hareket ettirilebilen can halatı, emniyet kemeri vb. emniyet teçhizatının kullanılması, operasyonların uygun hava/deniz koşullarında gemi üzerinde yol yokken, acil durumlarda gerekli müdahalede bulunabilecek personel refakatinde gerçekleştirilmesi.

Bu kapsamda, Liman Başkanlıkları tarafından Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörvey, program dışı sörvey ve belgelendirme denetimleri ile Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları marifetiyle yapılan belgelendirme/ilave denetimlerde yukarıda yer alan hususların kontrolünün yapılarak tespit edilen eksiklikler ile ilgili düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, ayrıca Liman Başkanlıkları tarafından ülkemiz limanlarına uğrak yapan yabancı bayraklı gemilere gerçekleştirilen Liman Devleti Denetimlerinde söz konusu ekipmanların uygunluğu ile bakım tutumlarının düzenli aralıklarla yapıldığının kontrolünün sağlanması ile Deniz Ticaret Odaları tarafından da yazımız kapsamında yapılacak uygulama ve denetimlerin üyelerine duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Liman Başkanlıklarına
Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz
Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı (İmeak)na
Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığına
Türk Armatörler Birliğine

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Do rulama Kodu: 5F889271-D35C-4B48-AD82-354BE1B8AC57

Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Koray KORKMAZ
Denizcilik Sörvey Mühendisi

